

Zasady funkcjonowania firm obcych na terenie Zakładów Betoniarskich Dyckerhoff Polska

Bezpieczeństwo pracowników jest przedmiotem naszej najwyższej troski. Wierzymy, że wspólnie zadamy o bezpieczeństwo podczas pobytu w naszym Zakładzie Betoniarskim. Będzie to możliwe tylko wówczas jeżeli każda osoba podejmująca pracę na naszym terenie zastosuje się do obowiązujących u nas zasad i przepisów.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Wymogi do spełnienia przed przystąpieniem do pracy na terenie ZPB:

- Przed przystąpieniem do prac osoba kierująca pracownikami firmy obcej powinna uzgodnić zakres i bezpieczny sposób realizacji prac z Kierownikiem Projektu firmy Dyckerhoff. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian realizacji projektu bez uzgodnienia z ww. kierownikiem.
- Każdy pracownik firmy obcej musi posiadać aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu okresowym BHP, aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i uprawnienia do obsługi poszczególnych urządzeń podczas wykonywanych prac. Kopie wymienionych dokumentów należy dostarczyć Kierownikowi Projektu.
- Przed rozpoczęciem prac wymagane jest zapoznanie się każdego pracownika firmy obcej z niniejszymi zasadami obowiązującymi na terenie zakładu betoniarskiego i potwierdzenie zapoznania się własnoręcznym podpisem u kierownika zakładu .
- Każda osoba jest zobowiązana do zapoznania się z planem zakładu.
- Środki ochrony indywidualnej wymagane przy wykonywanych pracach powinny być zapewnione pracownikom firmy obcej przez ich pracodawcę przed rozpoczęciem prac.

2. Zasady obowiązujące na terenie zakładu:

- Na terenie całego zakładu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, ponieważ mogą one spowodować zaburzenia wzroku, słuchu i mogą narazić pracownika lub inne przypadkowe osoby na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.
- Palenie papierosów jest dozwolone tylko w miejscu oznakowanym „Tu wolno palić”, w pozostałych miejscach obowiązuje zakaz palenia papierosów elektronicznych oraz tytoniu.
- Na terenie zakładu nie wolno bez uprzedniej zgody Kierownictwa wnosić żadnych niebezpiecznych substancji.
- Obowiązuje zakaz nagrywania bez pozwolenia.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zasady obowiązujące podczas poruszania się po terenie zakładu:

- Pracownicy firm podwykonawczych do wyznaczonych miejsc, spotkań, pracy, powinni udać się najbliższą ogólnodostępną drogą zakładową korzystając z chodników i wyznaczonych przejść – żółta linia. Poza żółtą linią (strefą bezpieczną) należy posiadać na sobie obuwie ochronne S3, kamizelkę ostrzegawczą lub odzież o intensywnej widzialności oraz hełm ochronny.
- Podczas przechodzenia w pobliżu pojazdów należy nawiązać kontakt wzrokowy z Kierowcą pojazdu i zachować od niego bezpieczną odległość 3 metry, aby mieć czas na ewentualną reakcję. W szczególności należy unikać przebywania w martwych polach pojazdów.
- Przejścia i dojścia w niektórych miejscach mogą być śliskie – należy zachować ostrożność.
- Poruszając się po schodach należy trzymać się poręczy.
- Na terenie zakładu obowiązuje zakaz wchodzenia w miejsca oznaczone znakami „nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
- Na terenie zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę.

2. Zasady bezpiecznego wykonywania prac.

- Firma wykonująca prace remontowo-budowlane na terenie zakładu powinna je wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, przepisami ochrony PPOŻ oraz w sposób nie stwarzający zagrożeń dla innych osób.
- Każde zauważone zagrożenie, wypadek lub sytuację awaryjną należy zgłosić kierownikowi Zakładu. Jeżeli będzie to konieczne wskazane osoby udzielą pierwszej pomocy.
- Zabrania się kategoriycznie samowolnego manipulowania przy urządzeniach, zaworach, włącznikach oraz innych częściach instalacji produkcyjnych lub elektrycznych. Eksploatację urządzeń energetycznych mogą prowadzić osoby upoważnione i uprawnione tj. posiadające kwalifikacje zgodne z prawem energetycznym.
- W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych należy utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy. Wszystkie odpady powstające w trakcie wykonywania prac należy składać w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Projektu i w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska lub zagrożeń wypadkowych.
- Wszystkie prace powyżej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi to prace na wysokości. W przypadku konieczności wejścia na silos lub wykonania innych prac na wysokości należy upewnić się, że wszystkie środki ochrony indywidualnej do pracy na wysokości są sprawne i poprawnie założone / zamontowane.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIE STOSOWANIE ZASAD BHP I STRATY MATERIALNE

- Kierownik Zakładu Betoniarskiego, pracownik wyznaczony przez Kierownika Projektu oraz pracownicy służby BHP firmy Dyckerhoff są uprawnieni do kontroli przestrzegania zasad i dyscyplinowania pracowników firmy obcej wykonującej prace na terenie zakładu. Każdy, kto nie będzie się stosował do przepisów i zasad obowiązujących na terenie Zakładu, może zostać usunięty z terenu, a prace mogą zostać wstrzymane.
- Firma Dyckerhoff Polska nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek materiałów, maszyn i narzędzi, które zostały wniesione na teren zakładu przez pracowników firm obcych.
- Firma obca ponosi odpowiedzialność za szkody i uszkodzenia mienia zakładu firmy Dyckerhoff, na terenie którego wykonują pracę.

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEGO WYPADKU

- Wypadki przy pracy należy niezwłocznie zgłaszać swojemu pracodawcy oraz kierownikowi zakładu betoniarskiego.
- Odpowiedzialność za zapewnienie podległym pracownikom apteczki pierwszej pomocy oraz osób przeszkolonych i wyznaczonych do jej udzielania spoczywa na pracodawcy firmy obcej.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU

- Każdy, kto zauważy pożar, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić znajdujące się osoby w strefie zagrożenia okrzykiem: "Uwaga pożar" oraz zawiadomić kierownika zakładu.
- Po usłyszeniu sygnału do ewakuacji należy natychmiast udać się do wskazanego miejsca i stosować się do wydanych instrukcji.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA

- Należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi zakładu wszelkie szkody środowiskowe powstałe podczas wykonywania prac.
- Przy pracach z użyciem substancji niebezpiecznych dla środowiska należy bezwzględnie przestrzegać wymogów prawnych.
- Firma obca ponosi odpowiedzialność za usuwanie wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania prac. Odpady należy czasowo składować w odpowiednich pojemnikach, aby nie powodowały zagrożeń ani obciążeń dla środowiska.